




PLĀNA FRAGMENTS F1, M 1 : 50




PLĀNA FRAGMENTS F2, M 1 : 50



PLĀNA FRAGMENTS F3, M 1 : 50




PLĀNA FRAGMENTS F4, M 1 : 50




APZĪMĒJUMI


	betona bruģis, 100x200mm, pelēks
	betona bruģis, 100x200mm, melns
	betona bruģis bez fāzes, 100x200mm, pelēks 58%, gaiši pelēks 26%, olīvkrašas 16%
	apajakmens bruģis
	laukakmeņi līdz pusei iebūvēti segumā



PLĀNA FRAGMENTS F5, M 1 : 50



PLĀNA FRAGMENTS F6, M 1 : 50



				Pasūtītājs: SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS"	Līguma Nr. ML2-285/21
Darbes vadīt.	D.Kreļmane	09.09.2022.	Objekts: Teritorijas labiekārtojuma pārbaude	Stadija	Lapa
Izstrādāja	Z.Voļgemute	09.09.2022.	Dārza ielā 3, 5/7, 9 un Baznīcas ielā 20, 20a, Liepājā	Parkārtrojuma raksts	TS-L-17
Reg. Nr. 285/21			Brūģa raksts, 2.revizija, M 1:500, 1:50	SIA "MUIŽNIEKU LIGZDA Z" Liepāja, Padoles ielā 28-19 Būvkomersanta reģ. Nr.4482R	